

令和3年度 通学路における合同点検結果

通し番号	1
小学校名	佐喜浜小学校
危険箇所の位置・形状	佐喜浜小学校校門前、校門前
現状	校門前が3つ筋になっており、見通しが悪く、出会い頭に事故に合う危険がある。 反射ミラー設置済みであるが、ヒヤリハットの様子がたびたび見られる。
位置図及び写真	 
対策方法	学校等での安全教育を徹底する

令和3年度 通学路における合同点検結果

通し番号	2
小学校名	佐喜浜小学校
危険箇所の位置・形状	佐喜浜駐在所前、交差点
現状	押しボタン式信号機も設置されているが、児童の登下校時に国道55号線から佐喜浜小の方向に曲がる車や反対に国道に出ていく車で通行がふさがれがちになる場合があったり、接触しそうになったりすることが時々見られる。
位置図及び写真	 
対策方法	学校等での安全教育を徹底する

令和3年度 通学路における合同点検結果

通し番号	3
小学校名	佐喜浜小学校
危険箇所の位置・形状	小学校周辺～国道、直線
現状	反射ミラーがあり、西からの車は確認できるが、国道から市道に侵入する際、道幅も狭く危険である。
位置図及び写真	 赤い線の区間が、道幅が狭くて危険である 
対策方法	学校等での安全教育を徹底する

令和3年度 通学路における合同点検結果

通し番号	4
小学校名	室戸小学校
危険箇所の位置・形状	室戸小学校前交差点～タマイ前
現状	室戸小学校前からタマイ前までについて、大型車両等の通行量が多く、また歩車道分離が十分でないため、児童の登校時に危険な箇所が多々ある。 ①サンシャイン前の丁字路では、大谷側から県道に向かって自転車がスピードを出してきた時に室戸小学校側からびあ医院の方に通行していく歩行者に気付くのが遅ければ事故が起こる可能性がある。 ②ローソン前の丁字路では、ローソンの駐車場やセイムスから県道に向かって来る車がスピードを出してきた時に、びあ医院からローソンの方に通行していく歩行者に気付くのが遅ければ事故が起こる可能性がある。 ③ツルハ前からタマイ前までの旧道については、水路側溝の蓋が無い場所や破損している箇所が多々あり、道路幅員も狭いため、車両と児童がすれ違う際、側溝に転落しそうになるなどの危険がある。
位置図及び写真	   
対策方法	県道：椎名室戸線の歩車分離対策を要望（防護柵と縁石の設置など） 市道：側溝の整備を要望

令和3年度 通学路における合同点検結果

通し番号	5
小学校名	元小学校
危険箇所の位置・形状	元小学校前、丁字路
現状	学校の西方面から通学する児童が、旧道から学校へ至る道に入る丁字路の車庫前に車が止まっていると、道が狭くなり、旧道へ向かう車がいるときに、子どもとすれ違うことがあれば、子どもが「危ないな」と感じる時がある。
位置図及び写真	
対策方法	学校等での安全教育を徹底する

令和3年度 通学路における合同点検結果

通し番号	6
小学校名	吉良川小学校
危険箇所の位置・形状	内の川・川長地区付近、直線
現状	人や車の通行がまばらであり、道路沿いは藪や林に囲まれ、人家なしの場所が続く。また、河川や谷沿いなどガードレールやガードパイプが無い場所も多く、車と児童がすれ違う際、危険な場面がある。
位置図及び写真	 
対策方法	市道：危険箇所へのガードパイプ等の設置を要望

令和3年度 通学路における合同点検結果

通し番号	7
小学校名	吉良川小学校
危険箇所の位置・形状	旧道と県道の交差点
現状	・特に登校時は車の往来が多く危険な状況
位置図及び写真	 
対策方法	毎朝の交通指導など対策を検討する

令和3年度 通学路における合同点検結果

通し番号	8
小学校名	羽根小学校
危険箇所の位置・形状	羽根橋北 羽根スーパー前交差点 押しボタン信号
現状	国道は通行量が多いため、国道の横断は信号のある横断歩道だけと学校では指導しており、船場地区・大岸地区の児童生徒にとっては、この場所が唯一の国道を横断する場所である。 市道へ曲がる車、国道へ出てくる車を避けて待機するには場所が狭く、特に低学年児童には危険である。
位置図及び写真	 
対策方法	警察：押しボタン信号のボタン向き変更を要望（北向き⇒南向き）


令和3年度 通学路における合同点検結果

通し番号	9
小学校名	羽根小学校
危険箇所の位置・形状	羽根橋南詰 川崎理容前交差点
現状	羽根川上流の大岸方面に、国道から大型車両がたくさん向かうため、大岸及び室戸方面船場地区から登校する児童生徒と交錯することがしばしば見受けられる。また、大岸方面から国道へ出てくる自家用車も少なくなく、信号もないため、大変危険である。
位置図及び写真	 
対策方法	警察：横断歩道設置を要望

令和3年度 通学路における合同点検結果

通し番号	10
小学校名	羽根小学校
危険箇所の位置・形状	高知県室戸市羽根町羽根橋南詰 ～ 大岸地区
現状	国道から大岸地区の間は、大岸方面へ向かう大型車両及び、大岸方面から国道へ出てくる自家用車も少なくなく、大岸方面から登校する児童生徒とすれ違う際に危険な場面がしばしば見受けられる。 また、川崎理容前は見通しが悪く、大岸方面から右側の自転車歩行者道を通して通学する児童生徒の自転車と、大岸方面に向かう自転車が出合い頭にぶつかったこともあり、危険性が高いと考える。
位置図及び写真	 
対策方法	市道：歩道整備を要望

令和3年度 通学路における合同点検結果

通し番号	1 1
小学校名	吉良川小学校
危険箇所の位置・形状	室戸市吉良川町甲（吉良川 東の川橋）
現状	歩道もなく狭いため、危険である。
位置図 及び 写 真	 
対策方法	市道：橋の大規模改修を実施中

令和3年度 通学路における合同点検結果

通し番号	1 2
小学校名	吉良川小学校
危険箇所の位置・形状	国道 55 号 吉良川大橋
現状	歩道が未整備である。
位置図及び写真	 
対策方法	国道：検討中