【報告案】

2　施設整備に関することについて

第１候補地である消防裏の土地のイメージ図及び必要と考えられる校舎等の平面図について、教職員からの意見も踏まえて、校舎の教室等、体育館及びプールの規模や配置等の施設整備について検討を行いました。

【資料】

（別紙資料１）統合中学校施設整備における意見
（別紙資料２）統合中学校校舎教室等一覧表
（別紙資料３）校舎等配置イメージ図
（別紙資料４）統合中学校平面図案

【検討結果】

施設整備については、教職員や検討委員会委員からの意見をまとめた「統合中学校施設整備における意見（別紙資料１）」を踏まえた「統合中学校校舎教室等一覧表（別紙資料２）」、「校舎等配置イメージ図（別紙資料３）」及び「統合中学校平面図案（別紙資料４）」を参考として整備いただきたい。

なお、今後の施設整備に関する公募により、業者からより良い提案があれば、適宜変更のうえ、生徒、保護者、教職員及び地域にとって安全・安心な施設整備に取り組んでいただきたい。

統合中学校施設整備における意見（報告案）

1 【校舎】教室等の規模や配置等についての意見

項目	内容
特別支援教室 少人数教室 相談室	・特別支援教室は、生徒の学習状況によって、隣接した教室が必要 ・少人数教室は柔軟に使用できるようにしてもらいたい ・不登校の生徒に対応する部屋は、出入り口の配慮が必要
職員室	・職員室は玄関近くに配置すべき（来客者、訪問者や不審者対策のため） ・職員室の近くに校長室・保健室・事務支援室があると良い
保健室	・外側出入口が必要
配膳室	・生徒の安全確保のため正面は避けるべき
理科室	・理科室が1階にあれば良い
技術室 音楽室 吹奏楽室	・音が気になるため、別棟配置で教室から離した方が良い（防音対策） ・1階の方が楽器の運搬がしやすい
美術室	・教室から離す方が良い
調理室 試食室 被服室	・別棟配置が良い
ランチルーム	・1Fにランチルームを設置して全校で給食を食べるようにして、教職員に昼休みの完全保障を行う ・先生のイメージと実際に導入したイメージに乖離があるなら導入の必要性も検討必要
PCコーナー	・PC教室は一人一台の机で移動やレイアウトが自由にできるようにする
トイレ	・出入口が見えないような配慮が必要
全体的な配置	・廊下を挟んで両側教室ではなく、L字型かコの字型の校舎が良い ・フリーに使用できる部屋があると良い ・廊下に展示スペースがあると良い ・日当たりを考慮した配置にした方が良い ・来客や配送業者にすぐ対応できる場所を確保してもらいたい。
会議室等	・地域のボランティアやPTAの方が利用できるスペースもあれば良い ・会議室（オンライン研修スペース含）は必要
環境対策 安全対策	・換気がしやすい環境 ・安全管理の面から、非常出口など複数の避難経路の確保 ・門やフェンスなどの防犯対策 ・ロータリーなど送迎時の安全確保 ・行事等にも対応できる駐車場の確保

2 【体育館】アリーナ等の規模や配置等についての意見

項目	内容
アリーナ	・バスケットコートが2面とれて余裕があるくらいの広さが欲しい
ステージ	・ステージ横に放送室とステージ裏に控室が必要 ・ステージ下の格納スペース、ステージ横（左右）のスペースを使いやすいものにしてもらいたい
2階	・2F卓球練習場 ・窓際に通路（ランニングコート）、試合観戦できるギャラリーの確保
トイレ・更衣室・シャワー室	・シャワー室はアリーナ1階よりプール側にある方が良い ・先生の更衣室を体育館に配置してもらいたい
部室・倉庫	・体育館南側より通路側（北側）の方が機能的に良いのではないか。
機能面	・エアコン設置 ・カーテンは自動開閉 ・照明は昇降式 ・2Fへの上がり階段が欲しい ・教室からの移動がしやすい配置にしてもらいたい ・避難場所として多くの人を入れられるようにするべき
全体的意見	・高校や球場室内練習場の利用も検討をしてもらいたい ・人口減を見込み、市の財政も考えできるだけ無駄のない小規模のもので良い

3 プールについての意見

下記理由により、屋内プールが望ましい。

屋内プールを選択する理由	・外部の目を気にせず、天候、気温、紫外線・水質管理・授業参観の心配がない ・汚れが付きにくく、環境整備としてよい状態を保ちやすい ・見学者のテントスペースが不要 ・プールサイドが熱くならない

項目	内容
コース	・後々の維持管理（水道代含む）の面からも6コースで十分 ・底上げコースが1コースあれば良い
プールサイド	・プールサイドを広めにして、日よけのできる観客席があると良い
機能面	・シャワーがいる（温水シャワーも） ・トイレの個数確保 ・薬の投与が全自動に近いものを ・自動で水が止まるシステムがあると良い ・換気があるとよい ・屋根の素材は、日光を取り入れやすく耐久性も踏まえた整備をしてもらいたい
全体的意見	・維持管理等の費用面を考慮した整備をしてもらいたい

4 その他の意見

項目	内容
室戸ならではの教育環境の整備	・田舎の自然環境を求めて来る移住者等に対し、防災面と自然体験両方できるような裏山を開拓するプロジェクトなど、他の地域との差別化を図り室戸ならではの教育環境をつくってもらいたい。

統合中学校校舎教室数等一覧表

【校舎】

名称	数
普通教室	6
特別支援教室	3
多目的教室	2
学習室	1
多目的ホール	1
技術室＋準備室	1
美術室＋準備室	1
音楽室＋吹奏楽室	1
理科室＋準備室	1
調理＋試食＋被服室	1
図書室＋PCコーナー	1
校長室	1
職員室＋印刷室＋給湯室	1
Web会議スペース	1
保健室	1
休憩室	1
放送室	1
書庫	1
生徒会室	1
相談室	1
教材室	2
配膳室	1
事務支援室	1
更衣室（先生）女性	1
更衣室（先生）男性	1
更衣室（生徒）女子	3
更衣室（生徒）男子	3
WC（先生＋来客）女性	1
WC（先生＋来客）男性	1
WC（女子）	3
WC（男子）	3
多機能トイレ	2
エレベーター	1

【体育館】

名称	数
アリーナ	1
ステージ	1
卓球室	1
ランニングコート	1
控室	2
放送室	1
倉庫	1
部室・倉庫・更衣室等	8
会議室	1
更衣室（女性）	1
更衣室（男性）	1
WC（女性）	1
WC（男性）	1
多機能トイレ	1


【プール】

名称	数
プール	1
観覧スペース	1
倉庫	1
機械室	1
更衣室（先生）女性	1
更衣室（先生）男性	1
更衣室（生徒）女子	1
更衣室（生徒）男子	1
WC（女性）	1
WC（男性）	1
シャワー室（女性）	1
シャワー室（男性）	1

【グラウンド】

名称	数
グラウンド	1

校舎等配置イメージ図


芸東ブロック
工業企業組合
有限会社
ホームセンター・ハヤシ
ホームセンター
進入道路
椎名室戸線
コイン精米機
臨時休業
ホームストック室戸店
ホームセンター
202
室戸市消防本部
室戸市消防署
医療法人愛生会
老人保健施設あさひ
タマイセンター室戸店
作業道路
グラウンド
校舎
体育館
プール
Kos-kosan
社会福祉法人ふるさと
自然村 デイサービス…
室津川

（仮称）統合中学校　平面図案

